

0. Erste Schritte nach Download	gefüllte von/bis Zeile /Tage	Export:	nein	Mappe in Projektordner speichern	?	Analyse Spalte H	Analyse Spalte I	Analyse Spalte J	Analyse Spalte K		
		Lizenz-E-Mail-Adresse									
		Projektdatei-Name:	_Lueftungslogger-2020-14-n.xlsm			abs. F1 & T1	100 %	T3	--		
Projektkennung:		Stammordner:				Stutzen Anf.:					
?		In Arbeit:		Lueftungslogger-Plus-2020-14.xlsm		Stutzen End.:					
?		Projekt-Pfad:		\		Stutzen m.s.					
1. Projekt anlegen	2. Dateien von LOG 32 TH / LOG210-TC in den Projektordner kopieren	3. Import Basisdaten T1, F1	?	3a. Import zusätzlich T2, F2	?	3b. zusätzlich T3	?	4. Diagramme anlegen	?	5. Legenden anlegen	?

Durch Ihre Arbeit mit der Lüftungslogger-Excelmappe sollten alle tiefroten Zellen bzw. tiefroten Umrahmungen von Schaltflächen hellgrün werden. Dann wurden alle Aktionen richtig ausgeführt. Mögliche Gründe für rot im Detail:
Unten: So sieht die Tabelle aus, wenn alles erledigt ist.

	Positionen in Blatt „Daten“ A7	<ul style="list-style-type: none"> ° Excel und Blattzoom wurden noch nicht optimiert. ° Der Stammordner wurde noch nicht definiert. ° Die frisch aus dem Internet geladene Excelmappe wurde noch nicht im Stammordner gespeichert. 									
	A17	<ul style="list-style-type: none"> ° Es ist noch kein Projektpfad angelegt. Der Projektpfad wird in Zelle D17 angezeigt. 									
Projektkennung:	B12	<ul style="list-style-type: none"> ° Es ist noch keine Projektkennung angelegt. Die Projektkennung wird in Zelle B12 angezeigt und kann dort noch eingegeben werden. 									
Lizenz-E-Mail-Adresse	C9-D9	<ul style="list-style-type: none"> ° Die Excelmappe befindet sich noch im Kennenlernstatus, ist also noch nicht mit gültigen Lizenzdaten freigeschaltet. Sie kann eingeschränkt genutzt werden. 									
Stammordner:	D12	<ul style="list-style-type: none"> ° Der Stammordner wurde noch nicht definiert. 									
In Arbeit: Lueftungslogger-Plus-2020-14.xlsm	D14	<ul style="list-style-type: none"> ° Die Excelmappe wurde noch nicht erstmalig im Projektordner gespeichert. Gefahr für Überschreibung Ausgangsfile! 									
	H17	<ul style="list-style-type: none"> ° Die Diagramme sind noch nicht mit dem aktuellen Messdaten-Bestand angelegt. ° Die Messdaten wurde um zusätzliche Messdaten erweitert 									
	J17	<ul style="list-style-type: none"> ° Der Darstellungsumfang in den Diagrammen wurde verändert. Deshalb ist es erforderlich, die Legenden zu aktualisieren. 									
Mappe in Projektordner speichern	E7	<ul style="list-style-type: none"> ° Die Excelmappe wurde noch nicht im Projektordner gespeichert. ° Seit der letzten Speicherung wurden Änderungen vorgenommen. 									
0. Erste Schritte nach Download	gefüllte von/bis Zeile /Tage	Export:	nein	Mappe in Projektordner speichern	?	Analyse Spalte H	Analyse Spalte I	Analyse Spalte J	Analyse Spalte K		
	31	Lizenz-E-Mail-Adresse									
	4350	htrauernicht@luftdicht.de									
	15,0	Projektdatei-Name:	0027_Lueftungslogger-2020-15-n.xlsm			abs. F1 & T1	100 %	T3	--		
Projektkennung: 0027		Stammordner: F:\Stammordner\				Stutzen Anf.: 04.03.2017 00:01:13					
?		In Arbeit: 0027_Lueftungslogger-2020-15-n.xlsm				Stutzen End.: 18.03.2017 23:56:13					
?		Projekt-Pfad: F:\Stammordner\0027-Lehrtel				Dauer m.s. 0:35					
1. Projekt anlegen	2. Dateien von LOG 32 TH / LOG210-TC in den Projektordner kopieren	3. Import Basisdaten T1, F1	?	3a. Import zusätzlich T2, F2	?	3b. zusätzlich T3	?	4. Diagramme anlegen	?	5. Legenden anlegen	?